

事故の例：浴室の出入口にて足をすべらせ転倒した

なぜ事故が起こったのか？

家族が外出した休日のお昼前に、主婦が浴室の清掃をしていると、急に雲行きがあやしくなり、激しい雨音が聞こえ始めた。主婦は洗濯物を干していたことを思い出し、掃除を中断して急いで浴室を出ようとした。その際に濡れていた下枠をあわてて踏んでしまい、足をすべらせ転倒した。



事故にあわないためには！

浴室に出入りするときは、下枠にご注意ください。下枠にはレールなどの突起があります。ぶつかったり、つまずいたり、濡れている場合に足がすべったりして、思わぬけがにつながるおそれがあります。

【ご注意のポイント】

- ・下枠をはじめ、浴室の床や出入口付近などは、濡れているとすべりやすくなります。入浴の後やお手入れの後には、水分をふき取ることをお勧めします。
 - ・お手入れする際に洗剤が残ると、特にすべりやすくなりますので、洗剤をお使いの場合は、しっかりと水で洗い流してください。
 - ・残った洗剤によって下枠の金属部分が腐食することもありますので、しっかりと水で洗い流してください。
 - ・扉下部の保護キャップなどがはずれたままで使用を続けると、足をぶつけたときに思わぬけがにつながるおそれがあります。はずれた場合は、家を建てた業者様（工務店、ハウスメーカーなど）へ連絡してください。
- ※浴室の出入口は定期的にお手入れをお願いします。出入口の下枠にほこりや砂などがたまった状態で使用を続けると、扉の開閉に支障をきたすなど、思わぬ不具合が生じるおそれがあります。